

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, литера А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Среднее общее образование детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **4** этажа, **3959,5** кв. м.

- часть здания **1** этаж (спортивный зал), 327,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **6659** кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): **Государственное бюджетное**

общеобразовательное учреждение лицей № 373

Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»

Адрес места нахождения организации:

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, литера А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Московского района Санкт-Петербурга,

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Школьное образование детей.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 393

Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*): **нет**

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении

		условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	отсутствуют
4.	поручни	имеются
5.	пандусы	отсутствуют
6.	подъемные платформы (аппарели)	1 аппаратель
7.	раздвижные двери	отсутствуют
8.	доступные входные группы	<p>1. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.</p> <p>2. В здании нет входа, доступного для МГН.</p> <p>3. Наружные лестницы не имеют поручней, навеса, водоотвода.</p> <p>4. Поверхности покрытий входных площадок твердые, не допускают скольжения при намокании.</p> <p>5. Входные двери имеют ширину в свету более 1,2 м.</p> <p>6. Вертушек на путях передвижения МГН нет.</p> <p>7. Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги превышающие 0,014 м.</p> <p>8. В качестве дверных запоров</p>

на путях эвакуации не предусмотрены ручки нажимного действия.

9.В двухстворчатых дверях одна рабочая створка не имеет ширину, требуемую для однопольных дверей.

10. Двери на входах и в здании выполнены не из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей нет яркой контрастной маркировки.

Дверные наличники и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

11. Входные двери были спроектированы ручными. Они не опознаваемы и не имеют символ, указывающий на их доступность.

На путях движения МГН применяются двери на петлях одностороннего действия без фиксаторов в положениях

"открыто" или "закрыто".
Используются распашные двери с доводчиком.
12. Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании двери не менее 2,3 при ширине 1,65 м.
В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не применяются зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла.
Водосборная решетка, установленная в полу тамбура установлены в уровне с поверхностью покрытия пола.
Ширина проветров их ячеек не превышает 0,013 м, а длина 0,015 м.
12. На входе не применяются контрольно-пропускные устройства и турникеты.
13. Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-

		колясках или с недостатками зрения размещены на уровне входа.
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	В здании не предусмотрены специально оборудованные для МГН места в санитарно-гигиенических помещениях.
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения пороги, препятствующие движению
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников,	да

	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	Иные- укажите!	Отсутствует специализированное оборудование для лиц с нарушением зрения

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Входы, пути движения, санитарно-гигиенические помещения необходимо оборудовать в соответствии со СНиП 35-01-200 от 2013-01-01	Работы будут проведены при наличии целевого финансирования
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Сроки

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

	Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	
1	Материальное оснащение инклюзивного образования (учебники со шрифтом Брайля, аудио гарнитуры для слабослышащих, специализированные компьютеры для детей с ОВЗ и т.д.)	При наличии целевого финансирования
2	Повышение квалификации сотрудников лицея по направлению: «Занятия с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ»	При наличии целевого финансирования